

Corso di Tecnica delle Costruzioni

A.A. 1996/97

Seminario Sul Tema

**Strutture in
Cemento Armato Precompresso**

Ing. F. Neri

con piccole aggiunte e
ordine modificato da A. Ghersi , 1999/2000

e diverse aggiunte necessarie (circa 2004)

Generalità'

Il calcestruzzo è un materiale con buone caratteristiche di resistenza a compressione ma basse prestazioni per quanto riguarda la resistenza a trazione. Infatti oltre a non essere superiore il valore medio di quest'ultima al 10% di quello a compressione la resistenza a trazione si presenta con un elevato indice di dispersione. Nella pratica tecnica si trascura la resistenza a trazione e si ammette che non appena viene indotta una tensione di trazione questa provoca la fessurazione della sezione.

Da questa ipotesi scaturisce che una sezione realizzata interamente in calcestruzzo non è in grado di sopportare una sollecitazione di flessione pura. In realtà ciò non è del tutto vero in quanto queste sollecitazioni sono sopportabili fintanto che non inducono in un punto della sezione uno stato tensionale di trazione superiore alla relativa resistenza. Potendo sopportare solo sforzi di compressione, una sezione in calcestruzzo non armata è in grado di resistere ad azioni la cui risultante ricade all'interno del nocciolo centrale di inerzia.

Per ovviare a questi limiti del calcestruzzo, per una sezione inflessa, si rende necessario introdurre delle barre di acciaio in quelle zone della sezione in cui si prevedono degli sforzi di trazione. In una trave in c.a. si ha una sezione reagente costituita dall'acciaio che resiste a trazione e da una parte del calcestruzzo che reagisce a compressione. La risultante degli sforzi di compressione risulteranno applicati in corrispondenza del baricentro degli sforzi medesimi, mentre la risultante degli sforzi di trazione in corrispondenza del baricentro delle armature. Nel complesso queste due forze consentiranno di creare una coppia tale da bilanciare il momento esterno.

In conseguenza della non resistenza a trazione del calcestruzzo tutta la parte della sezione che giace al di sotto dell'asse neutro risulterà fessurata e quindi non contribuisce in modo alcuno ai fini della resistenza e assume il solo compito di trasferire gli sforzi di trazione alle armature tese inferiori e di resistere alle azioni di taglio.

Tutto questo volume di calcestruzzo (circa 2/3 di quello totale per una sezione di forma rettangolare) in definitiva rappresenta solo un peso che deve essere «portato» dalla trave stessa.

Va inoltre considerato come per tutte le fibre che giacciono al di sotto dell'asse neutro essendo presenti solamente tensioni tangenziali le isostatiche di trazione sono inclinate a 45° rispetto all'asse della trave ed assumono valori pari alla tensione tangenziale stessa, una eventuale presenza di tensioni di compressione ridurrebbe sia il valore della isostatica di trazione che il piano sul quale agisce con effetti benefici per quanto riguarda la resistenza della sezione nei confronti delle azioni taglienti.

Per ovviare a questi limiti del calcestruzzo si è pensato sin dalla fine del secolo scorso di eliminare in qualsiasi punto della sezione sforzi di trazione mediante l'applicazione di un'azione di compressione impressa artificialmente detta presollecitazione. Questa presollecitazione ha lo scopo di generare all'interno della sezione uno stato tensionale che sovrapposto a quello indotto per effetto dei carichi esterni ne riduca gli effetti.

La tecnica della precompressione viene utilizzata correntemente oltre che per le strutture cementizie anche per altre tipologie di materiali (muratura) le quali hanno gli stessi limiti di resistenza nei confronti della trazione.


Questo stato di coazione viene introdotto in svariati modi mediante l'applicazione artificiale di forze di compressione in punti particolari della struttura o distribuite lungo di essa. Per le strutture cementizie la precompressione viene realizzata mettendo in trazione delle armature metalliche che per tale motivo vengono dette *pretese* mentre il calcestruzzo che durante la sua vita beneficia di questi sforzi di compressione viene detto *precompresso*.

Esempio1 con sforzo normale centrato Tirante

Esempio2 con sforzo normale centrato Flessione

Esempio3 con sforzo normale eccentrico Flessione

TIRANTE IN C.A.P.




se trave c' è sottoposta ad una forza di precompressione

$$P = -800 \text{ kN}$$

e uno sforzo di trazione

$$N = 630 \text{ kN}$$

1) Determinare lo stato tensionale di queste azioni ed il loro effetto congiunto



-10

$$\sigma_p = \frac{P}{A_c} = \frac{-800}{0.2 \cdot 0.3} \cdot \frac{1}{10^3} = -10 \text{ MPa}$$

+7

$$\sigma_N = \frac{N}{A_c} = \frac{630}{0.2 \cdot 0.3} \cdot \frac{1}{10^3} = 7 \text{ MPa}$$


-3

$$\sigma = \frac{P}{A_c} + \frac{N}{A_c} = \sigma_p + \sigma_N = -10 + 7 = -3 \text{ MPa}$$

2) Determinare la trazione che decomprime la sezione

$$\sigma = \frac{P}{A_c} + \frac{N}{A_c} = 0 \Rightarrow N = -P = \underline{\underline{800 \text{ kN}}}$$


Trae in flesso





La trave è soggetta al solo peso proprio $p = 10 \text{ kN/m}$ e
cittato con una precompressione il cui (C.R.) passa per il centro
geometrico delle travi (P.G.) e di valore $P = -3200 \text{ kN}$

-) Determinare le tensioni del fabbro superiore ed inferiore
trave

$$\text{Il momento in mezzeria } M = \frac{10 \cdot 20^2}{8} = \frac{4000}{8} = 500 \text{ kNm}$$



$$\sigma = \frac{N_p}{A} - \frac{M}{I} y$$




$$\Sigma = \frac{N_p}{A} = \frac{3.200}{0.4 \cdot 10^2} \frac{1}{10^3} = -8$$

$$\Sigma_i = -\frac{N_p Y_p}{I} Y_i = -\frac{6 \cdot 1000}{0.4 \cdot 10^2} \frac{1}{10^3} = -9.6 \text{ MPa} = -15$$


$$= -6 \cdot -3200 \cdot -0.2 \frac{1}{10^3} = -9.6 \text{ MPa} = -15$$

$$\Sigma_i = -\frac{N}{I} Y_i = -\frac{6 \cdot 1000}{0.4 \cdot 10^2} \frac{1}{10^3} = -15 \text{ MPa}$$

$$\Sigma_i = -\frac{N}{I} Y_i = \frac{6 \cdot 1000}{0.4 \cdot 10^2} \frac{1}{10^3} = 15 \text{ MPa}$$



$$Y = \frac{(p+q) \cdot p^2}{8} = \frac{20 \cdot 100}{8} = 1000 \text{ kNm}$$



TECNICHE DI PRECOMPRESSIONE

Precompressione a cavi pretesi (cavi aderenti)

Questa tecnica di precompressione viene di regola effettuata in stabilimento o in cantieri importanti, in quanto richiede la realizzazione di impianti di notevoli dimensioni ed elevati costi le così dette piste di precompressione che di norma possono raggiungere lunghezze anche superiori ai 100 m. Queste sono costituite da due capisaldi fissi (elementi molto rigidi) posti alle estremità della pista ai quali si affida il compito provvisorio di assorbire lo sforzo di precompressione.

In una prima fase viene realizzata la pretensione dei cavi, successivamente dopo che viene effettuato il getto del calcestruzzo e non appena questo ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione (7-28gg), questi vengono rilasciati e accorciandosi elasticamente trasferiscono per attrito la forza di precompressione dai capisaldi all'elemento di calcestruzzo.

In conseguenza dei tempi morti che intercorrono fra la fase del getto ed il rilascio dei cavi che non permettono un ulteriore utilizzo della pista di precompressione questa viene utilizzata per realizzare la precompressione di più elementi prefabbricati disposti in serie, e allo stesso tempo si utilizzano tecniche particolari per accelerare la maturazione del calcestruzzo (maturazione a vapore).

In generale la disposizione dei cavi all'interno della trave segue un tracciato rettilineo e di conseguenza tale sarà anche l'andamento del cavo risultante. La presollecitazione a cavi aderenti può essere realizzata anche con tracciato del cavo risultante secondo una spezzata, a tal scopo sono necessarie delle forze che siano in grado di deviare i cavo di precompressione. Queste forze vengono applicate durante la fase del getto mediante dei dispositivi di deviazione di difficile realizzazione e successivamente dal calcestruzzo il quale è sottoposto ad elevate pressioni in corrispondenza della zona di deviazione che quindi necessita di opportuni provvedimenti.

Precompressione a cavi post-tesi (cavi scorrevoli)



A differenza della tecnica precedentemente descritta in questo caso prima si effettua il getto del calcestruzzo dentro le casseforme e solo successivamente a maturazione avvenuta si mette in trazione l'armatura di precompressione.

I cavi da precompressione vengono fatti passare all'interno di apposite guaine (realizzate per es. in lamierino) che vengono predisposte all'interno della trave ed ancorate saldamente alla gabbia di ferri in modo tale da evitare deviazioni accidentali durante la fase del getto, fino al momento del tiro questi cavi sono liberi di scorrere all'interno di queste guide.

Una volta che il calcestruzzo raggiunge un certo grado di maturazione viene effettuata la tesatura dei cavi per mezzo di martinetti idraulici che agiscono per contrasto contro le testate della trave, in questa fase l'acciaio subisce un allungamento mentre il calcestruzzo si contrae. Successivamente i cavi vengono bloccati in modo tale da non perdere l'effetto della precompressione e per consentire la rimozione dei martinetti ed un loro ulteriore utilizzo.

Successivamente si suole riempire lo spazio libero fra il cavo e la guaina con della malta cementizia iniettata sotto pressione, con lo scopo di renderlo aderente alla trave (da questo momento lo stato deformativo del cavo e dell'acciaio sono congruenti) e di proteggerlo dagli agenti atmosferici. I cavi resi aderenti mediante l'iniezione risentono in maniera maggiore rispetto ai non iniettati dell'azione dei carichi esterni.

Tale tecnica di precompressione, vista la semplicità della messa in tensione delle armature, si presta oltre che alle realizzazioni in stabilimento anche per le strutture realizzare in opera in quanto viene richiesto solamente di portare sul posto solamente i martinetti necessari.



Acciai

In base alle funzioni che svolgono gli acciai possono essere divisi in:

A. per ormeture di presollecitazione
hanno il compito di realizzare la precompressione
e di mantenerla nel tempo

B. per ormeture ordinarie
svolgono un compito passivo proprio delle
strutture in C.R.O.

Collestuzzi

Sono collestuzzi identici a quelli utilizzati per le strutture in C.R.O. ma con un maggior controllo in fase di confezionamento che consente:

► di raggiungere resistenze più elevate
 $55 \text{ Hpa} \geq R_{ek} \geq 30 \text{ Hpa}$

► un livello di affidabilità superiore

ACCIAI DA PRECOMPRESSIONE

La tecnica della precompressione è stata applicata per la prima volta sul finire del secolo scorso (1886) ma non trovò applicazioni pratiche fino a quando la tecnologia non rese disponibili acciai ad elevato limite elastico (1929) con tensioni di snervamento notevolmente superiori rispetto agli acciai da c.a.o.

La precompressione viene realizzata mettendo in trazione l'acciaio con un conseguente allungamento di questo, allungamento che viene con il passare del tempo ridotto per effetto dei fenomeni lenti che hanno sede nel calcestruzzo (fluage, rilassamento). Questi fenomeni provocano un accorciamento della trave e quindi una diminuzione dello stato tensionale della trave.

Nel caso di utilizzo di acciaio a basso limite elastico, come quelli disponibili in passato (vedi i normali acciai da c.a.o.) questi fenomeni lenti possono produrre cadute di tensioni tali da annullare nell'arco di un anno gli effetti della precompressione; trasformando l'elemento strutturale in una normale trave da cemento armato ordinario

Esercizio 1.1 - 1.2 Pag 4 Antonini

Si definisce rendimento dell'acciaio il rapporto tra la tensione a tempo infinito e la tensione all'atto del tiro

$$\eta = \frac{\sigma_{p\infty}}{\sigma_{p0}} = \frac{\sigma_{p0} - \Delta\sigma_{p\infty}}{\sigma_{p0}} = 1 - \frac{\Delta\sigma_{p\infty}}{\sigma_{p0}} = 1 - \frac{\lambda E_s}{\varepsilon_{pi} E_s} = 1 - \frac{\lambda}{\varepsilon_{pi}}$$

λ deformazione provocata dai fenomeni viscosi ed in linea di massima indipendenti dalla deformazione iniziale

σ_{pi} tensione nell'acciaio all'atto del tiro

Essendo la deformazione conseguente ai fenomeni viscosi costante, il rendimento dell'acciaio precompresso è tanto maggiore quanto maggiore risulta la deformazione nell'acciaio all'atto del tiro

Fig 1.3 Antonini pag 6

ES. 3

6

le deformazioni per rifiuto e flusso sono

$$\epsilon_{rf} = 0.00075$$

Se la tensione massima per un acciaio al tiro è

$$\sigma_{po} = 155 \text{ MPa}$$

$$\rightarrow \epsilon_{po} = \frac{\sigma_{po}}{E_p} = \frac{155}{205.000} = 0.00075$$

la deformazione ϵ_{po} viene annullata dal flusso + rifiuto

$$\epsilon = \epsilon_{po} - \epsilon_{rf} = 0.00075 - 0.00075 = 0$$

$$\sigma = E_p \epsilon = 0$$


Se l'acciaio è ad elevato limite elastico

$$\sigma_{po} = 1000 \text{ MPa}$$

$$\epsilon_{po} = \frac{1000}{205.000} = 0,00485$$

$$\epsilon = \epsilon_{po} - \epsilon_{rf} = 0.00485 - 0.00075 = 0.0041$$

$$\sigma = E_p \epsilon = 205.000 \times 0.0041 = 844 \text{ MPa}$$



1.1 La presollecitazione: concetti fondamentali e applicazioni

2






Fig. 1-3

Rendimento dell'occasio

8

$$\eta = \frac{\sigma_{p\infty}}{\sigma_{p0}} = \frac{\sigma_{p0} - \Delta\sigma_{p\infty}}{\sigma_{p0}} = 1 - \frac{\Delta\sigma_{p\infty}}{\sigma_{p0}} = 1 - \frac{\lambda E_p}{\epsilon_{p0} E_p}$$
$$= 1 - \frac{\lambda}{\epsilon_{p0}}$$

σ_{p0} = Tensione nell'occasio a tempo 0

$\sigma_{p\infty} = \sigma_{p0} - \Delta\sigma_{p\infty}$ = tensione nell'occasio dopo le cadute di

$\Delta\sigma_{p\infty}$ = entità delle cadute di tensione

$E_p = E_s$ modulo elastico dell'ormatura da precompre-
sione

λ = deformazione dovuta ai fenomeni fatti

ϵ_{p0} = deformazione iniziale nell'occasio

DM 92

Tensioni ammissibili

(TIR)

(Esercizio)

CALCESTRUZZO

σ compressione

$$0.48 f_{ckj}$$

$$0.38 f_{ck}$$

τ trazione

$$0.08 f_{ckj}$$

$$0.06 f_{ck}$$

ACCIAIO

a fili aderenti

- filo/tuccia
- trifilo

$$0.90 f_{p(0.2)k}$$

$$0.6 f_{ptk}$$

$$0.90 f_{p(f1)k}$$

$$0.6 f_{prk}$$

a carri serravolti

- filo/tuccia
- trifilo
- lamine

$$0.85 f_{p(0.2)k}$$

$$0.6 f_{ptk}$$

$$0.85 f_{p(1)k}$$

$$0.6 f_{prk}$$

$$0.85 f_{pyk}$$

$$0.6 f_{prk}$$

DM 96

STAT. CON IL TUTTO

(TIR)

(Esercizio)

CALCESTRUZZO

σ compressione

$$0.60 f_{ckj}$$

res.	g. min.
0.60	0.45
0.50	0.40

$$f_{ck}$$

τ trazione

$$0.10 f_{ckj}$$

$$0.07 f_{ck}$$

ACCIAIO

come per T.A.

EC2


TIR
(tensione armatura)

ACCIAIO $\sigma_{tir, \max} = \min (0.80 f_{pn}; 0.90 f_{prn})$
 $(d_{pn} < \text{Tiratura})$



SLU

$$\frac{0.9 f_{pn}}{\delta_s}$$

$\sigma_{tir, \min} = \min (0.75 f_{pn}; 0.85 f_{prn})$



**Tabella 2.5 Classificazione dell'acciaio di presollecitazione
in base al tipo di prodotto.**

N°	Tipo di prodotto	Definizione	Rappresentazioni grafiche
$\phi 5 \div \phi 12$ ← singoli fili $\phi 2 \div \phi 3$	1 filo $\phi 5 \div \phi 12$	materiale semplice a sezione piena che è, o può essere, fornito avvolto in matasse;	
 filo di $\phi 2 \div \phi 4$, e ventilato fino a $\phi 7$	2 treccia singoli fili $\phi 2 \div \phi 3$	insieme di due o tre fili, avvolti ad elica attorno al loro asse longitudinale comune; passo e senso di avvolgimento dell'elica sono eguali per tutti i fili della treccia;	 
 $\phi 14 \div \phi 40$ + anche altre $L = 24 \text{ m}$	3 trefolo fili da $\phi 2$ a $\phi 4$ (e ventilato fino a $\phi 7$)	insieme di fili avvolti ad elica in una o più corone, attorno ad un filo rettilineo mantenuto nell'asse longitudinale comune dell'insieme e completamente ricoperto dalle corone. Il passo e il senso di avvolgimento dell'elica sono eguali per tutti i fili di una stessa corona;	
	4 barra $\phi 14 \div \phi 40$ + anche altre $L = 24 \text{ m}$	materiale semplice di sezione piena che può venir consegnato solamente in forma di elementi rettilinei.	

da Antonini, Cennuto molto più compreso, vol. 1°, MASSON

barrre $f_{pu} = 800 \div 1000 \text{ MPa}$

file $f_{pk} = 1600 \div 1800 \text{ MPa}$

Le grandezze meccaniche caratteristiche più significative sono:

σ_{ptk}

= tensione caratteristica a rottura dell'a.p.;

$\sigma_p(0.2)$

= tensione caratteristica allo 0,2% di deformazione unitaria residua, nel caso dei fili; $\sigma_{p(0.2)}$



$\sigma_p(1)$

= tensione caratteristica all'1% di deformazione totale, nel caso dei trefoli;

σ_{pyk}

= tensione caratteristica di snervamento nel caso delle barre.

(2)



(3)

LIMI TENSIONALI


T.A. DH 14.02.82

CALCESTRUZZO 3.2.5

	COMPRESS.	TRAZIONE
TIRO	0.48 Rckj	0.08 Rckj
ESERC.	0.38 Rck	0.06 Rck

ACCIAIO DA PRECOMPRESSO 3.2.8

	FILO-TRECCIA TREFOGLIO	BARRA
POST-TESTA	TIRO $0.85 f_p(0.2) k$	$0.85 f_p(1) k$
	ESERC $0.6 f_{ptk}$	$0.6 f_{ptk}$
PRETE SP	TIRO $0.80 f_p(0.2) k$	$0.80 f_p(1) k$
	ESERC $0.6 f_{ptk}$	$0.6 f_{ptk}$



LIMITI TENSIONALI

SLU N.I. D.M. B.I. 86

CALCESTRUZZO 4.3.4.5 - 4.3.4.6

TIRO		ESERCIZIO	
COMP.	TRAZ.	COMPRESSIONE	
		AMBIENTE	COMBINAZIONE
			RARA Q. PERMAN
POCO O MODERATAM. AGGRESSIVO		0.6 fck	0.45 fck
MOLTO AGGRESSIVO		0.5 fck	0.4 fck
TRAZIONE			
0.07 fck			

Acciaio 4.3.4.8.

Fornisce valori identici a quelli delle T.A.

CADUTE DI TENSIONE NELLE STRUTTURE PRECOMPRESESE


Una parte della precompressione si perde nel tempo a causa delle cadute di tensione. Queste devono essere valutate adeguatamente in fase di progetto in modo tale che sia possibile prevedere in modo più esatto possibile lo stato definitivo della struttura in fase di esercizio.

Le cadute di tensione sono dipendenti dalle modalità di precompressione e dalle corse meccaniche viscoelastiche dei materiali.

	C. S.	C. R.
C. ISTANTANEE Accorciamento Elastic		x
Attrito	x	
Rientro anelastico	x	
C. DIFFERITE Ritiro	x	x
Flusso	x	x
Rilassamento	x	x

Accorciamento Elasticos

Nella precompressione a cari costanti la tensione delle armature viene effettuata prima del getto e la precompressione si trasferisce per aderenza a maturazione avvenuta.



$$N_{cb} = N_{pb}$$

$$\Delta \epsilon_p = \epsilon_{cb}$$

Il calcestruzzo si accorcia di $\epsilon_c = \Delta \epsilon_p$, ciò comporta un analogo accorciamento dell'acciaio con una conseguente caduta di tensione.

$$\Delta \varepsilon_p = \frac{\Delta P_e}{A_p \cdot E_p}$$

 Nel caso di carico boccientrico

$$\varepsilon_c = \frac{P_0 - \Delta P_e}{A_c E_c}$$

$$\Delta \varepsilon_p = \varepsilon_c$$

$$\frac{\Delta P_e}{A_p E_p} = \frac{P_0 - \Delta P_e}{A_c E_c}$$

$$\Delta P_e \left(\frac{1}{A_p E_p} + \frac{1}{A_c E_c} \right) = \frac{P_0}{A_c E_c}$$

$$\cancel{\frac{\Delta P_e}{A_c E_c}} \left(\frac{A_c E_c}{A_p E_p} + 1 \right) = \frac{P_0}{A_c E_c}$$

$$\frac{E_c}{E_p} = \frac{1}{n} \quad n=6$$

$$\boxed{\Delta P_e = \frac{P_0}{\left(\frac{A_c}{A_p n} + 1 \right)}}$$

de condute di tensione per
def. elastica diminuiscono
(a parità di P_0 e A_p) all'aumentare
dell'area di colonna

■ Nel caso di corso non boccentico si avrà sempre

$$\Delta E_p = E_c$$

ma questa volta E_c deve essere calcolata a livello del corso

$$E_c = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

$$E_c = \frac{P_0 - \Delta P_e}{R_e(E_c)} + \frac{(P_0 - \Delta P_e) Y_{ep}}{I_a(E_c)}$$



mentre

$$\Delta E_p = \frac{\Delta P_e}{E_p A_p}$$

$$\sigma_{px} = \sigma_{p0} e^{-f(\alpha + \beta x)}$$

4.3.4.2. Effetti dell'attrito.

Il calcolo degli effetti dell'attrito si può effettuare come segue: la tensione σ_{p0} applicata all'estremità del cavo, a causa dell'attrito, risulta, alla distanza x , ridotta al valore σ_{px} dato dalla relazione:

$$\sigma_{px} = \sigma_{p0} e^{-f(\alpha + \beta x)}$$

nella quale:

- (f) è il coefficiente di attrito dipendente dalle caratteristiche delle superfici del cavo e dell'alloggiamento che si trovano a contatto;
- (α) è la somma dei valori assoluti delle deviazioni angolari di progetto del cavo comprese nel tratto di lunghezza x , espresse in radienti; nei casi di deviazioni altimetriche e planimetriche concomitanti, i relativi angoli saranno composti geometricamente;
- (β) rappresenta la deviazione angolare convenzionale del cavo, espressa in rad/m, che tiene conto degli inevitabili contatti accidentali che, anche nel caso di cavo rettilineo correttamente realizzato, si verificano fra i vari elementi del cavo, l'alloggiamento e gli eventuali dispositivi distanziatori.


Salvo il caso di determinazione sperimentale, si adotteranno per f e β i valori seguenti, validi nell'ipotesi che le armature siano prive di ossidazione:

- cavo su calcestruzzo liscio: $f = 0,5$;
- cavo in guaina metallica: $f = 0,3$;
- $\beta = 0,01$ rad/m.

Quando $f(\alpha + \beta x)$ risulta minore di 0,25, per il calcolo di σ_{px} si potrà adottare lo sviluppo in serie della formula esponenziale limitato al secondo termine:

$$\sigma_{px} = \sigma_{p0} [1 - f(\alpha + \beta x)].$$

$$\sigma_{px} = \sigma_{p0} (1 - f(\alpha + \beta x))$$




$$\sigma(x)$$



CADUTE DI TENSIONE PER ATTRITO

ECC



$$dP + \mu P_n = 0$$

4.2.3.5.5 (8)

$$dP + \mu P d\theta = 0$$

$$\frac{dP}{P} = -\mu d\theta$$

$$\int \frac{dP}{P} = -\mu \int d\theta$$

$$\log P \Big|_{P_0}^{P_x} = -\mu \theta$$

$$\log P_x - \log P_0 = -\mu \theta$$

$$\log \frac{P_x}{P_0} = -\mu \theta$$

$$\frac{P_x}{P_0} = e^{-\mu \theta}$$

$$P_x = P_0 e^{-\mu \theta}$$


$$\Delta P = (1 - e^{-\mu \theta}) P_0$$

per generale

$$\Delta P = P_0 \left(1 - e^{-\mu(\theta + Kx)} \right)$$

$$\begin{aligned} \mu &= 0.17 & \text{file} \\ &0.15 & \text{tubo} \end{aligned}$$

$$0.005 < K < 0.010$$



$$P_t = P_n \cdot \epsilon$$


ϵ coeff. effetto filo guscina

P_t tensione tangenziale

P_n tensione normale

Estrapolando un elemento infinitesimo $dS = R \cdot d\alpha$

Eq. vert.



$$dP = N \sin \frac{dd}{2} + (N + dN) \sin \frac{dd}{2}$$

$$dP = P_n dS = P_n R d\alpha$$

$$\sin \frac{dd}{2} \approx \frac{dd}{2}$$

$dN \sin \frac{dd}{2}$ inf. di ordine superiore

$$P_n R d\alpha = N d\alpha$$

$$P_n = \frac{N}{R}$$

Eq. orizz.

$$(N + dN) \cos \frac{dd}{2} - N \cos \frac{dd}{2} + P_t dS = 0$$

$$\cos \frac{d\alpha}{2} \approx 1$$

$$dS = R d\alpha \quad P_t = f_c P_n$$

$$\Delta F dN - \Delta t + f_c P_n R d\alpha = 0 \quad P_m = \frac{N}{R}$$

$$dN = - f_c N d\alpha$$

$$\frac{dN}{N} = - f_c d\alpha$$

Integrands

$$\int_{N_0}^N \frac{dN}{N} = - \int_0^\alpha f_c d\alpha$$

$$\left[\lg N \right]_{N_0}^N = - f_c [\alpha]_0^\alpha$$

$$\lg \frac{N}{N_0} = - f_c \alpha$$

$$\frac{N}{N_0} = e^{-f_c \alpha}$$

$$N = N_0 e^{-f_c \alpha}$$

Ricordando che

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

e fermandosi al 2° termine

$$N = N_0 (1 - f_c \alpha)$$

■ Esendo presenti calcoli di tensione per attrito anche in tracciati zeffilini si introduce un coefficiente di attrito di linea f_d e quindi per un bello di lunghezza ℓ .

$$N = N_0 e^{-f_d \ell}$$

Se sommo al primo termine zeffilini si

$$N = N_0 e^{-(f_c \alpha + f_d \ell)}$$

In quale può essere sviluppato in serie e per $(f_c \alpha + f_d \ell) < 0,25$ (N.z)

$$N = N_0 (1 - f_c \alpha - f_d \ell)$$


$$= N_0 \left(1 - f_c \left(\alpha + \frac{f_d \ell}{f_c} \right) \right)$$

$$\boxed{= N_0 (1 - f_c (\alpha + \beta \ell))}$$

$$\frac{f_d}{f_c} = \beta$$

c2

RIENTRO ANCORA GLI




Successivamente alle tensioni dei cavi questi vengono rilasciati, prima che avvenga il serraggio i cavi rientrano (qualche millimetro) trascinando con sé i corvi.

Tale rientro rapportato alla lunghezza delle travi fornisce la deformazione per rientro degli ancoraggi.

$$\epsilon_{ra} = \frac{\Delta L}{L} \quad \Delta \sigma_{ra} = E_p \frac{\Delta L}{L}$$


$$\Delta P_{ra} = \Delta \sigma_{ra} A_p$$





Le case produttrici forniscono insieme agli apparecchi di misurazione i valori di ΔL

ΔL

Esempio di testata prefabbricata già eseguita





ANCORAGGIO TIPO IMMERSO

Ritiro + Flusso

cii

D.M. 8.1.86

4.3.4.8. Deformazioni lente.

a) Ritiro

Per il calcolo delle cadute di tensione, salvo più precise valutazioni (vedi punto 2.1.6.) si possono adottare i seguenti valori:

- 0,0003 se la struttura viene precompressa prima di 14 giorni di stagionatura;
- 0,00025 se la struttura viene precompressa dopo 14 giorni di stagionatura.

Per strutture particolarmente sottili ed ambiente particolarmente secco dovranno adottarsi valori superiori.

b) Viscosità.

La deformazione lenta sotto carico, depurata del ritiro, può, salvo più precise valutazioni (vedi punto 2.1.7.), essere assunta pari ad almeno 2 volte la deformazione elastica in esercizio per le combinazioni quasi permanenti, sempre che la struttura venga sollecitata non prima di 14 giorni di stagionatura.

Se la struttura viene invece sollecitata entro un tempo minore, la deformazione lenta sotto carico si assumerà non inferiore a 2,3 volte la deformazione elastica in esercizio per le combinazioni quasi permanenti.

Se la maturazione del conglomerato avviene con procedimenti particolari, è ammessa l'adozione di un minor valore della deformazione lenta purché sperimentalmente giustificato.

Il calcolo della caduta di tensione per viscosità dovrà essere effettuato, con riferimento alla tensione che, nella sezione considerata, agisce sulla fibra di conglomerato posta al livello della armatura.

Nelle travi ad armatura pre-tesa, nella esecuzione delle quali intercorre sempre un intervallo di tempo tra la tesatura e l'applicazione dello sforzo di precompressione al conglomerato, il calcolo della deformazione elastica del calcestruzzo, necessario per la successiva valutazione di quella differita nel tempo, dovrà basarsi sul valore assunto dalla tensione nell'acciaio al momento della applicazione dello stato di coazione al conglomerato, desunto dalla curva sperimentale di rilassamento determinata in condizioni simili a quelle presenti in fase esecutiva, ponendo particolare attenzione all'influenza sul rilassamento dell'acciaio dell'eventuale riscaldamento utilizzato per accelerare l'indurimento del conglomerato.

Ritzo

Se con ε_{rit} si indica la deformazione nel collettore per ritzo, le condute di precompresso sono zero-pori:

$$\Delta P_{rit} = \varepsilon_{rit} \bar{\epsilon}_p A_p$$

Se $\varepsilon_{rit} = 0.0003$ $\bar{\epsilon}_p = 200.000 \text{ Mpa}$

$$\Delta P_{rit} = 60 A_p$$

Si ha una perdita di tenore pari a 60 N mm^2 di area di somma

Viscosità


Una volta nota la deformazione elastica ε_a per le combinazioni quasi permanenti in corrispondenza delle fibre poste a livello del cano si ha

$$\Delta P_{vis} = \frac{\sum \varepsilon_a}{\varepsilon_{vis}} \bar{\epsilon}_p A_p$$

Rilassamento


Per rilassamento si intende una caduta di tensione nell'acciaio a deformazione costante.

Se teso un filo fra due estremità fisse in modo tale da avere una tensione σ_0 ; e mantengo ferme queste estremità si noterà con il passare del tempo una diminuzione della tensione.



mentre l'entità della caduta di tensione per rilassamento c'è funzione della tensione iniziale.

Per bassi valori delle tensione iniziale non si verifica rilassamento, mentre x elevati valori delle tensione il rilassamento cresce.



Le normative Italiane consente di determinare l'entità della caduta di tensione per rilesamento mediante delle prove sperimentali.

In essenza di tali prove la caduta di tensione a tempo ∞ $\Delta \sigma_{T\infty}$ ad una temperatura di $20^\circ C$ e per una tensione iniziale $\sigma_{p0} = 0.75 J_{ptk}$ può assumersi i seguenti valori:

TIPO ARTATURA

 $\Delta \sigma_{T\infty}$

Tubo

0.15 σ_{p0}

Trecce a

0.20 σ_{p0}

Trefolo


0.18 σ_{p0}

Barra

0.12 σ_{p0}

Per una tensione inferiore a $0.5 J_{ptk}$ tale caduta di tensione è nulla e per tensioni comprese fra 0.5 e $0.75 J_{ptk}$ la caduta per rilesamento varia con legge parabolica con origine in $0.5 J_{ptk}$ e tangente orizzontale.

CADUTE DI TENSIONE PER RILASSAMENTO



CADUTE DI TENSIONE PER RITIRO

$$\Delta \tau = \varepsilon_{k,r} E_r A_r \quad \text{vedi EC2 3.1.2.5.5 e Tab. 3.4}$$

DM 96 2.1.6


$$\varepsilon_{k,r} \approx 0.3 \times 10^{-3} \quad \text{vedi EC2 appunto 1 (A.1.1.3)}$$

CADUTE DI TENSIONE PER EFFETTI VISCIOSI

$$\Delta \tau = \varepsilon_{vis} E_r A_r \quad \text{vedi EC2 3.1.2.5.5 e Tab. 3.3}$$

DM 96 2.1.7 < anche 2.5.5.

$$\varepsilon_{vis} \approx 2 \varepsilon_d \quad \text{vedi EC2 appunto 1 (A.1.1.2)}$$



Interdipendenze Ritico - Viscosità - Rilassamento

Il rilassamento è stato definito come una caduta di tensione o deformazione costante, in realtà per le condizioni concrete presenza di ritico e flusso il rilassamento non avviene a deformazione costante ma variabile.

In conseguenza di ciò le cadute di tensione per rilassamento possono essere ridotte al valore

$$\Delta'\sigma_{f00} = \Delta\sigma_{f00} \left(1 - \frac{z \cdot \epsilon \Delta\sigma_{ssf}}{\sigma_{f00}} \right)$$



dove

$\Delta\sigma_{ssf}$ cadute di tensione per ritico + flusso

$$\Delta P_r = A_p \Delta\sigma'_{f00}$$

Esempio Trave a cori estercenti

C16



$$A_p = 12 \text{ cm}^2 \quad \text{di Tafoli: } f_{ptk} = 1800 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{p0} = 1400 \text{ N/mm}^2 \quad \rightarrow P_0 = A_p \cdot \sigma_{p0} = 1680 \text{ kN}$$

$$12 \times 10^{-4} \cdot 1400$$

Def. elastica

$$\Delta P_e = \frac{P_0}{\left(\frac{A_c}{A_p n} + 1 \right)} = \frac{1680}{\left(\frac{40 \times 40}{12 \times 6} + 1 \right)} = 68,9 \text{ kN}$$

$$\frac{\Delta P_e}{P_0} = 4,1 \%$$

$$\epsilon_{ep} = \frac{\Delta P_e}{A_p E_p} = \frac{68,9 \times 1000}{1200 \times 200.000} = 0.00028 = \epsilon_c$$

$$\Delta \sigma_e = \epsilon_c \cdot E_p = 56 \text{ N/mm}^2$$

Ritiro

$$\Delta P_{rit} = \epsilon_{rit} E_p A_p = 0.0003 \times 200.000 \times 1200 = 72 \text{ kN}$$

$$\frac{\Delta P_e}{P_0} = 4,2 \%$$

Flange

$$\Delta P_{vis} = 2 \varepsilon_e E_p A_p = 2 \times 0.00028 \times 200.000 \times 1200 = 134 \text{ kN}$$

$$\frac{\Delta P_{vis}}{P_0} = 7.8\%$$

Rilassamento

$$\sigma_{p0} = \sigma_{p0} - \Delta \sigma_e = 1400 - 56 = 1344 \text{ MPa}$$

$$\frac{\sigma_{p0}}{\sigma_{pss}} = \frac{1344}{1800} = 0.746 \approx 0.75$$

$$\Delta \sigma_{r00} = 0.18 \sigma_{p0} = 0.18 \times 1344 = 241 \text{ MPa}$$

Tenendo conto dell'interdipendenza di flange
rilassamento e zitto

$$\begin{aligned} \Delta' \sigma_{r00} &= \Delta \sigma_{r00} \left(1 - \frac{2.5 \Delta P_{ssf}}{P_0} \right) \\ &= 241 \left(1 - \frac{2.5 \cdot (72 + 134)}{1680} \right) = 167 \text{ MPa} \end{aligned}$$

$$\Delta' P_{r00} = \Delta' \sigma_{r00} A_p = 167 \cdot 1200 = 200 \text{ kN}$$

$$\frac{\Delta' P_{r00}}{P_0} = 11.8\%$$

Se le travi fosse a cui scorrevoli mancherebbe
la caduta per deformazione elastica mentre
si dovrebbe aggiungere il ziente cuneo già e
caduta per attrito

Rientro

Se il cuneo ziente di 2mm e supposto che la
tentura avviene da entro i letti si ha

$$\varepsilon_{re} = \frac{\Delta L}{L} = \frac{4}{20000} = 0.0002$$

$$\Delta P_{re} = \varepsilon_{re} E_p P_p = 0.0002 \cdot 200.000 \cdot 1200 = 48 \text{ kN}$$

$$\frac{\Delta P_{re}}{P_0} = \frac{48}{1680} = 2.8\%$$

Attrito

Essendo il cono zettinico si ha $\alpha = 0$

$$\sigma_{p_{Lz}} = \sigma_{p_0} (1 - \delta (\alpha + \beta x))$$

$\delta = 0.3$ guscine
metallice
 $\beta = 0,01 \text{ rad/m}$

$$P_{Lz} = P_0 (1 - \delta \beta x) = 1680 (1 - 0.3 \cdot 0.01 \cdot 10) = 1628 \text{ kN}$$

$$\Delta P_a = P_0 - P_{Lz} = 51 \text{ kN}$$

$$\frac{\Delta P_a}{P_0} = \frac{51}{1680} = 3\%$$

VERIFICA DI SEZIONI IN C.A.P.

Le verifiche vengono effettuate utilizzando i modelli di comportamento del materiale già usati per il cemento armato ordinario.

Il problema della verifica è però un po' più complesso rispetto al caso del cemento armato ordinario perché nel precompresso abbiamo due azioni (quella di precompressione e quella dei carichi) che variano indipendentemente l'una dall'altra:

- la forza di precompressione ha il valore massimo al Tiro (P_0) e si riduce nel Tempo per la caduta di Tensione lenta (fino a P_{00});
- le caratteristiche di sollecitazione dovute ai carichi variano da un minimo sempre agente (valore caratteristico dei carichi permanenti) al valore dovuto ai carichi totali (col valore caratteristico) fino a un valore corrispondente al raggiungimento di ϵ limite.

Di conseguenza, mentre nel cemento armato ordinario agli stati limite di tensioni di esercizio (o col metodo delle Tensioni ammissibili) e agli stessi limiti ultimi forniscano risultati sostanzialmente corrispondenti, nel c.a.p. non si può dire a priori quale sia la situazione più gravosa.

VERIFICHE DA EFFETTUARE

SE SI USA IL METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI

(DM 92)

1) Verifica dello stato Tensionale

In caso di precompressione totale (o limitata) si determinano le tensioni provocate da P e dai carichi, utilizzando il modello del materiale lineare con calcestrutto reagente a Trazione (I° studio).

In caso di precompressione parziale si determinano le tensioni provocate da P e dai carichi, utilizzando il modello di materiale lineare con calcestrutto non reagente a Trazione (II° studio).

Si considerano le combinazioni più gravi di P (P_0 , P_{∞}) e dei carichi (minimi, massimi).

Le tensioni ammissibili sono:

per il calcestrutto $0.08 \div -0.48 R_{ckf}$ al T_{12}
 $0.06 \div -0.38 R_{ck}$ in esercizio

per l'acciaio $0.85 \circ 0.90 f_{p0.2k} (\circ f_{puk} \circ f_{ppk})$ al T_{12}
 $0.60 f_{ptk}$ in esercizio

2) Verifica a fessurazione

Solo in caso di precompressione totale (o limitata) per strutture in ambiente aggressivo si controlla che

$$M_{fes} \geq 1.2 M_{max} \text{ in esercizio}$$

determinando il momento di fessurazione col modello lineare del materiale, con calcestrutto reagente a Trazione

3) Verifica a rottura

Si procede sostanzialmente come allo stato limite ultimo, con modello del materiale non lineare.

Si determina il momento ultimo e si controlla che

$$\sigma_a \geq 1.5 M_{max} \quad [\text{per un maggior dettaglio, vedi S.L.U.}]$$

4) Verifica a Taglio

Si determinano le tensioni tangenziali da taglio, tenendo conto della eventuale riduzione del taglio "efficace" per effetto della precompressione.

Si valutano le tensioni principali, dovute alle tensioni tangenziali da taglio e alle tensioni normali da P ed M , e se ne confrontano i valori con i limiti di tensione già citato.

VERIFICHE DA EFFETTUARE SE SI USA IL METODO DEGLI STATI LIMITE (EC2)

1) Stato limite di Tensioni di esercizio

Si fa ancora riferimento a precompressione Totale, limitata o parziale, riferendosi ai carichi di esercizio.

Si usa il modello del materiale del I grado per precompressione totale o limitata, del II grado per precompressione parziale.

Si considerano le combinazioni più gravi di P (P_0, P_{00}) e dei carichi (minimi, massimi).

Limiti da rispettare (secondo le modifiche del NAD (Talians)):

per il calcestruzzo: $0.60 f_{ckj}$ al Tiro

$0.50 \quad 0.40 f_{ck}$ ambiente 3,5
 $0.60 \quad 0.45 f_{ck} \quad .. \quad 1,2 \quad \} \text{ in servizio}$
combin. ↑ ↑ quasi perman.

per l'acciaio: $0.85 \circ 0.90 f_{p0k} (\circ f_{p1k} \circ f_{p2k})$ al Tiro

$0.60 f_{pk}$ in servizio

2) Stato limite di fessurazione

Vale tutto quanto già visto per il cemento armato ordinario

(la spettatura fra le barre necessaria per limitare - senza calcolo - l'ampiezza delle lesioni è minore nel c.a. rispetto ai valori del cemento armato ordinario)

3) Stato limite ultimo (a flessione)

Si usa il modello di materiale non lineare. Occorre ovviamente tener conto del fatto che la E dell'armatura di precompressione differisce da quelle del calcestruzzo adiacente di una quantità pari alla deformazione iniziale di precompressione.

Dalla condizione di equilibrio alla traslazione ($N=0$) si determina (con due distinti diagrammi di E -compressione sup e compressione inf.) i limiti massimo e minimo del momento flettente e li si confronta con i valori massimo e minimo del momento di calcolo.

4) Stato limite ultimo per Taglio

Valgono le stesse indicazioni del cemento armato ordinario, purché si consideri come Taglio agente il valore ridotto per effetto della precompressione.


TIRANTE PRECOMPRESO

Ad esempio:

catena di un arco

$$N = \frac{q l^2}{8 f} \quad (\text{tensione})$$

[catena precomposta a cati scorrevoli]



Metodo delle tensioni ammissibili, verifica delle tensioni

(oppure metodo degli stati limite, S.L. di tensioni di escaffo)

AL TIRO $P = P_o$ (max agli estremi; si riduce al centro per le perdite di tensione da attacco)

$$q = q_{\min} \quad (\rightarrow \text{peso proprio della struttura})$$

N.B. assumo P come quantità sempre positiva

La sezione in calcestruzzo (con le armature ordinarie) è soggetta a

$$N_o = -P_o + \frac{q_{\min} l^2}{8 f} ; \quad \sigma_c = \frac{N_o}{A_{ci}} < 0 \quad (\text{compressione})$$

Si deve impostare il limite

$$\sigma_c \geq -0.48 R_{ckj} \quad \text{per T.A.} \quad (\text{o analogo per S.L.E.})$$

$$\text{ovvero} \quad -P_o + \frac{q_{\min} l^2}{8 f} \geq -0.48 R_{ckj} A_{ci}$$

$$P_o \leq 0.48 R_{ckj} A_{ci} + \frac{q_{\min} l^2}{8 f} \quad (1)$$

IN ESERCIZIO

$P = P_{\infty}$ (in prima approssimazione posso assumere pari a 0.85 P_0 , ma poi dovrò calcolare esattamente le perdite di precompressione)

$q = q_{\max}$ (peso proprio e carichi portati - col loro valore caratteristico)

La sezione in calcestruzzo (con l'armatura ordinaria) è

soggetta a $N_{\infty} = -P_{\infty} + \frac{q_{\max} l^2}{f_f}$, $\sigma_c = \frac{N_{\infty}}{A_{ci}}$

Se si vuole che la sezione rimanga compresa si deve imponere il limite $\sigma_c \leq 0$

$$-P_{\infty} + \frac{q_{\max} l^2}{f_f} \leq 0 \quad P_{\infty} \geq \frac{q_{\max} l^2}{f_f} \quad (2a)$$

Se invece si accetta una moderata trazione ($0.06 R_{ck}$)

si imposta il limite $\sigma_c \leq 0.06 R_{ck}$

$$-P_{\infty} + \frac{q_{\max} l^2}{f_f} \leq 0.06 R_{ck} A_{ci}$$

$$P_{\infty} \geq \frac{q_{\max} l^2}{f_f} - 0.06 R_{ck} A_{ci} \quad (2b)$$

Se assume $P_{\infty} = 0.85 P_0$, le (1) e (2) sono due relazioni nelle due incognite P_0 e A_{ci}

In particolare, se uso la 2a posso da questa ricavare

direttamente P_0 (e quindi A_p) e poi determinare

A_{ci} dalla (1), utilizzando in entrambe il simbolo =

$$A_p \text{ deve valere} \quad A_p = \frac{P_{\infty}}{0.6 f_{pk}} = \frac{0.85 P_0}{0.6 f_{pk}}$$

A ROTTURA (o STATO LIMITE ULTIMO)

In tal caso la sezione sarà tutta tesa e l'armatura di precompressione sarà snervata.

Facendo riferimento all' EC2 , essa lavorerà a $\gamma_r = 0.9 \frac{f_{pu}}{\delta_s}$

I carichi agenti sono quelli permanenti $\times 1.6$ e variabili $\times 1.5$
quindi $q \approx 1.65 q_{max}$

$$\text{Si ha } N_{sd} = \frac{1.65 q_{max} l^2}{8 f} \quad \text{e le verifiche sono:}$$

$$N_{rd} = 0.9 \frac{f_{pu}}{\delta_s} A_p \quad N_{rd} \geq N_{sd}$$

$$\text{Si noti che } N_{rd} = \frac{0.9/\delta_s}{0.6} P_\infty \approx 1.3 P_\infty$$


$$\text{mentre } N_{sd} = 1.65 \frac{q_{max} l^2}{8 f}$$

e confrontando con la relazione 2a (o a maggior ragione 2b) si vede che da questa condizione risulta necessaria un' armatura di precompressione (e un P_d) leggermente maggiore di quanto imposto al Tiro (15% in più).

Non è invece preoccupante la situazione con carichi minimi (anche se si considera $P_d = 1.2 P_n$)
- o almeno così mi sembra (è utile verificare se è vero)

Così è equivalente alla proiezione

$$\frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{r}$$



$$P d\theta = \frac{P ds}{r}$$

questa forza è uniforme per
ogni θ ≈ alle sue comp. verticali

Hanno trascurato un'altra distribuzione verso l'alto.

perciò $= \frac{P}{r}$ per tutte le lunghezze.

Era zero parabolico



$$y = a x^2$$

$$\text{per } x = \frac{L}{2} \quad y = f$$

$$y' = \frac{8f}{L^2} x$$

$$y'\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{4f}{L}$$

$$y'' = \frac{8f}{L^2}$$

$$\hookrightarrow y = \frac{4f}{L^2} x^2$$


$$V_{ant} = \frac{4f}{c}$$

$$g = P \frac{8f}{L^2}$$

SCELTA DELLA SEZIONE IN C.A.P 14

In una sezione di materiale non resistente a trazione
affinché ci siano solo tensioni di compressione la
risultante delle forze esterne è il nocciolo centrale
di inerzie


Il punto di area è quindi di materiale impiegato
le dimensioni del nocciolo variano al variare delle
geometrie



$$\rho = \frac{I}{A} \text{ raggio delle inerzie}$$

y_s (y_i) distanze estrema superiore (inferiore) del nocciolo
dell'asse baricentrico

y_s (y_i) distanze del fondo superiore (inferiore) delle
sezioni dell'asse baricentrico



$$P^2 = \frac{I}{A} = \frac{\frac{bh^3}{12}}{bh} = \frac{h^2}{12}$$

$$\underline{Yes} = -\frac{P^2}{Y_i} = -\frac{\frac{h^2}{12}}{-\frac{h}{2}} = \underline{\underline{h}}$$


$$\underline{Y_{ei}} = -\frac{P^2}{Y_s} = -\frac{\frac{h^2}{12}}{\frac{h}{3}} = \underline{\underline{-\frac{h}{6}}}$$

15

1. una sezione rettangolare ha dimensione del nocechio risultato pari ad $\frac{h}{3}$

SEZIONE A DOPPIO T

Si considera il caso delle doppie T limite



$A/2$

$$I = \sum A_i y_i^2 = 2 \frac{A}{2} \left(\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{Ah^2}{4}$$

$$P^2 = \frac{I}{A} = \frac{Ah^2/4}{A} = \frac{h^2}{4}$$

$A/2$

$$Yes = -\frac{P^2}{Y_i} = \frac{h^2/4}{h/2} = \frac{h}{2} = Yes$$


2. una sezione a doppio T limite ha dimensione del nocechio limite e' pari all'altezza h




$\frac{h}{3}$




h



$\approx 0.5h$




16



$$\int M = + \leftarrow N_p$$

$$e = - \frac{M}{N_p}$$



Se il cavo risultante passa x l'estremo inferiore del noceiolo e non voglio tensioni di trazione il centro di pressione potrà varcare delle quantità h_n e quindi il momento massimo sopportabile risulterà

$$M_{\max} = N_p h_n = M_{utile}$$

Il momento massimo sopportabile è proporzionale alla dimensione del noceiolo secondo N_p .

X questo motivo si utilizzano sezioni a doppio T e non di tipo zettangolare.

de capacità di sopportare momenti esterni e legate alle dimensioni del noceiolo


17

Si definisce rendimento geometrico

$$\eta = \frac{y_{es}}{y_s}$$


$$y_{es} = -\frac{P^2}{y_i}$$

$$\boxed{\eta = \frac{-P^2}{y_s y_i}}$$




$$P^2 = \frac{h^3}{12} \quad y_s = -y_i = \frac{h}{2}$$

$$\eta = \frac{h^3/12}{h/4} = \frac{4}{12} = \underline{0.33}$$



$$P^2 = h^3/4 \quad -y_i = y_s = \frac{h}{2}$$

$$\eta = \frac{h^3/4}{h^3/4} = \underline{1}$$




$$\eta \approx 0.5 \div 0.6$$

Centro di pressione

18

Teorema - della geometria delle sezioni
- della resistenza a trazione

Può succedere che pur essendo tutte comprese le sezioni vengano violati i limiti di resistenza del materiale



Nochio limite

E' un parametro che prende in considerazione

- i limiti tensionali di resistenza a trazione e compressione
- l'effettivo valore della forza di precompressione
- la geometria della sezione



Def. E' la regione della sezione dentro la quale deve trovarsi il centro di pressione delle forze di precompressione affinché non vengano violati, in nessuna fase di lavoro, i limiti di resistenza del materiale

ne normativa fornisce x le fasi di tiro e di 19
esercizio delle tensioni limiti a trazione e compressio-
ne che non possono essere superate

Determinazione dei punti limite.

TIRO \leftrightarrow punto limite ^{inferiore} ~~superiore~~

Essendo minima l'entità delle azioni esterne
e massimo il valore della precompressione mi
preoccupo della compressione al fondo inferiore
e della trazione al superiore




$$\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{os}} = \frac{P_0}{A} - \frac{-P_0 e_{01}}{I} \gamma_s \rightarrow e_{01}$$


$$\sigma_{\text{oc}} = \sigma_{0i} = \frac{P_0}{A} - \frac{-P_0 e_{02}}{I} \gamma_s \rightarrow e_{02}$$

$$e_0 = \min(e_{01}, e_{02})$$

Punto limite superiore \leftrightarrow ESERCIZIO 20
 X la determinazione del punto limite superiore
 si fa riferimento alla fase di esercizio



f_{ex}




σ_{oot}

$$\sigma_{ooc} = \sigma_{oos} = \frac{P_{\infty}}{A} - \frac{-P_{\infty}f_{ex}}{I} y_s \Rightarrow e_{oos}$$

$$T_{ot} = T_{oi} = \frac{P_{\infty}}{A} - \frac{-P_{\infty}f_{oot}}{I} y_i \Rightarrow e_{oot}$$

$$e_{\infty} = \min(e_{oos}, e_{oot})$$



- Avendo eccellenti tensioni di trazione il nocciole limite generalmente è più esteso rispetto al nocciole centrale d'inerzia




Se ci spostiamo dai punti E_0 ed E_{∞} rispettivamente delle quantità

$$d_{\infty} = \left(\frac{P_{\infty}}{M_{\max}} \right)^{-1} \quad d_0 = \left(\frac{P_0}{M_{\min}} \right)^{-1}$$


Si individuano due punti

$$G_{\infty} \qquad G_0$$

i quali limitano la zona all'interno delle quale deve essere il punto risultante affinché per effetto delle azioni esterne il centro di pressione ricada dentro il nocciolo limite.







Questa operazione effettua x zione \times x zione
 individua una zona dentro la quale dobbiamo
 fare passare il caos risultante; zona che
 prende il nome di Foco di Guyon




$$d_{\infty}(x) = \frac{M_{\max}(x)}{P_{\infty}(x)}$$

$$d_o(x) = \frac{M_{\min}(x)}{P_o(x)}$$



Con l'impiego neamente delle precomprese si ha
 Al tiro $H_g = H_{\min}$ 24

In esercizio $H_g + q = H_{\max}$ $P_\infty = P_0 - \Delta P$



Per effetto di questi momenti il centro di pressione si sposta del punto di passaggio del c.r. delle quantità.

AL TIRO

$$d_0 = \frac{H_{\min}}{P_0}$$

IN ESEMPIO

$$d_\infty = \frac{H_{\max}}{P_\infty}$$



Infine - il centro di pressione si colloca dentro il nocciolo limite e possibile disporre il cavo risultante al di sotto di tale zona.

Scelte della sezione

I parametri che influenzano le scelte delle sezioni sono

$$\rho = - \frac{P^2}{Y_1 Y_2}$$

$$\left[\frac{Y_2}{M_g} \right] \longleftrightarrow \frac{M_{\max}}{M_{\min}} = \frac{M_g + M_q}{M_g}$$




$$M_g \ll M_q$$

$$M_g < 25\% M_q$$

$$M_g > 25\% M_q$$

$$\frac{Mq}{Mg} = \frac{dq}{dg} \left[\frac{P_0}{P_0} \right] = K \frac{dq}{dg} = \frac{Mq}{Mg} \quad dq = h_n$$



dq = traslazione del e.p. per effetto del momento di peso proprio Mq

dq = traslazione del e.p. per effetto del momento di sovraccarico Mq


■ Trova a T capovolta

Viene utilizzata quando si è in presenza di valori di $\frac{Mq}{Mg}$ molto elevati.
Essendo infatti il nucleo limite molto basso

avrà minima la distanza dq che quindi permette elevati:

$$\frac{dq}{dg} \propto \frac{Mq}{Mg}$$


(3)



$$\frac{d^3q}{d^3\phi}$$

$$\frac{V_3}{H_3}$$


2



$$\frac{d^2q}{d^2\phi}$$

$$\frac{V_2}{H_2}$$

1



$$\frac{d^1q}{d^1\phi}$$

$$\frac{V_1}{H_1}$$

$$\begin{matrix} d^1q \\ d^1\phi \end{matrix}$$

PROGETTO DELLA SEZIONE

Progetto → Preliminare: serve a definire in linea di massime la geometria della sezione e l'entità delle forze di precompressione

↓ Definitivo: serve a definire in maniera esatta geometria e precompressione

- richiede l'utilizzo di procedimenti: le bozzi
- è differente a seconda se si lavora con il metodo alle T.A. o agli S.L.

Progetto preliminare

- Forma della sezione
- 1 Altezza
- 2 Forza di precompressione
- 3 Area del canale in precompressione
- 4 Area della sezione in costruzione

a) Forma della sezione

la forma della sezione viene determinata in funzione del rapporto $\frac{M_g}{M_q}$ o in seguito ad esigenze estetiche

b) Altura della sezione


Può essere ricavata in funzione delle caratteristiche massime delle sollecitazione.

$$h = \frac{\sqrt{M_g + M_q}}{30 \div 20}$$

$$M [kNm] \quad h [m]$$


valori orientativi in funzione dello schema geometrico

travi a.



$$h = 7 \div 5 \% \cdot f$$

travi e.



$$h = 4.5 \div 6 \% \cdot f$$


2) Forza di precompressione

Si deve fare distinzione fra i casi:

$$2a) M_g > 25\% M_q$$

$$2b) M_g < 25\% M_q$$

2a) Si assume che la massima escursione che il e.p. può subire per effetto di $M_g + M_q$ è $\approx \frac{2}{3} h$. Dunque:




$$M_g + M_q = P \frac{2}{3} h$$

$$\boxed{P = 1.5 \frac{M_g + M_q}{h}}$$

$$\delta l = \frac{H}{F}$$

2b) In questo caso si fa riferimento al momento prodotto dai sovraccarichi e si assume che l'escursione che il e.p. può subire per effetto di queste forze è pari alle dimensioni del nocciolo limite $\approx \frac{h}{2}$



$$M_g = P \frac{h}{2}$$

$$\boxed{P = \frac{2 M_g}{h}}$$

3) Area del caos di precompressione


$$A_p = \frac{P}{\sigma}$$

$\sigma = f_y d$ se si procede agli S.L.

$= \sigma_{p_i}$ se si lavora alle T.A.

4) Sezione delle travi

L'area del calcestruzzo si ricava ipotizzando che la tensione media nel calcestruzzo (sulla fibra biseccantica) in fase di esercizio corrisponde alla metà di quella massima ammisiibile e che la tensione di fermo inferiore sia nulla



$$\frac{P}{A_c} = \sigma_z = \frac{\sigma_{00c}}{2}$$

$$A_c = \frac{2P}{\sigma_{00c}}$$

Verifiche

Le procedure di verifica si differenziano
secondi se si lavora alle T.R. e agli
S.L.

In un approccio alle T.R.

Si progetta con un modello elastico lineare
e operando un controllo nei confronti dello
stato tensionale.

Si verifica lo stato tensionale
le fessurezze

a rottura (allo stato limite ultimo)
e tagli.

Si progetta allo stato limite ultimo

verifica SLE

SLE di fessurezione
tensionale

e tagli.

Una volta dimensionata la sezione più sollecitata e definita la forza di precompressione:


- si valutano in maniera rigorosa le cadute di tensione
- si verifica in maniera rigorosa la sezione (tensioni, fessurazione, rottura nel metodo delle tensioni ammissibili; stato limite di tensione di esercizio e di fessurazione, stato limite ultimo nel metodo degli stati limite)
- si definisce la posizione del cavo nelle altre sezioni (se occorrono più cavi, si definisce la posizione del cavo risultante) → vedi fuso di Guyon
- si definiscono i particolari dell'estremità della trave, in cui si ancorano i cavi (armatura di prefabbricato, ecc.)

FUSO DI GUYON

Luogo dei punti entro cui deve ricadere il cavo affinché la sezione sia verificata. Con riferimento al metodo delle T.A. (o S.L. tensioni di esercizio), la forma traslata da $\frac{M}{P}$ deve rientrare nel nocciolo limite.

Quindi gli estremi del fuso si ottengono sottraendo agli estremi del nocciolo delle quantità $\frac{M_{\max}}{P_{\min}}$, $\frac{M_{\min}}{P_{\max}}$.

Per trave appoggiate:



AZIONI INTERNE DOVUTE ALLA PRECOMPRESSE


In una struttura isostatica i diagrammi delle sollecitazioni prodotti dalla precompressione si possono ricavare in modo abbastanza semplice. Se si considera un elemento strutturale precompresso da una forza P mediante un cavo avente andamento qualsiasi, inclinato di θ rispetto l'asse geometrico ed avente una eccentricità y_p sempre rispetto a tale asse le sollecitazioni in una sezione qualsiasi si possono ricavare dalle seguenti relazioni.

$$N_p = P \cos \theta \quad \text{Sforzo normale generato dalla precompressione}$$

$$V_p = P \sin \theta \quad \text{Sforzo di taglio generato dalla precompressione}$$

$$M_p = P \cos \theta \cdot y_p \quad \text{Momento flettente generato dalla precompressione}$$

Convenzione dei segni:



P sempre positivo (azione mutua: trazione nei cavi, compressione nel calcestruzzo)



$$N = -P \cos \theta \approx -P$$

$$V = P \sin \theta \approx P \theta$$

$$M = P \cos \theta \cdot y_p \approx P y_p$$

CAVO RISULTANTE

In generale la precompressione di una trave si realizza con la messa in tensione di più cavi, ciascuno con un proprio tracciato ed un proprio sforzo.

Nelle varie fasi della progettazione si può sostituire l'insieme di n cavi con un unico cavo detto «Cavo risultante» (C.R.)

Sia n il numero totale delle unità di a.p. di una data trave, P_i la forza di precompressione esercitata dal cavo i-esimo e θ_i il suo angolo di inclinazione rispetto all'asse geometrico della trave (A.G.). Nella sezione la forza di presollecitazione che tiene conto dell'effetto di tutto l'a.p., si determina attraverso le relazioni:

$$N_p = \sum_{i=1}^n P_i \cos \theta_i \quad \text{Sforzo normale generato dalla precompressione}$$

$$V_p = \sum_{i=1}^n P_i \sin \theta_i \quad \text{Sforzo di taglio generato dalla precompressione}$$

$$P = (N_p^2 + V_p^2)^{1/2} \quad \text{Intensità della forza di precompressione}$$

$$y_{ap} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \cos \theta_i y_{ap,i}}{N_p} \quad \text{Distanza del cavo risultante dall'asse baricentrico}$$

Essendo nelle travi da c.a.p. gli angoli θ_i piccoli è lecito porre $\cos \theta_i \approx 1$ e $\sin \theta_i \approx \theta_i$ e quindi le espressioni precedenti si semplificano nel seguente modo:

$$N_p = \sum_{i=1}^n P_i \quad V_p = \sum_{i=1}^n P_i \theta_i$$

$$P = (N_p^2 + V_p^2)^{1/2} \quad y_{ap} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i y_{ap,i}}{N_p}$$

L'inclinazione del cavo risultante rispetto l'asse della trave può a questo punto ricavarsi dalla seguente espressione:


$$\theta \approx -\arctg \frac{V_p}{N_p}$$

Se tutte le unità di precompressione vengono ancorate all'estremità della trave il C.R. è continuo mentre presenta cuspidi nel caso in cui alcuni ancoraggi sono effettuati lungo la trave.

Se il cavo di precompressione è unico il C.R. coinciderà con questo.


Se la tensione nelle varie armature è costante il baricentro delle aree di acciaio rappresenta anche il baricentro delle tensioni

- Se e' presente un cassio solamente, il cassio risultante coincide con l'ormatura stessa




- C.R.

- Se tutte le ormature vengono ancoraate sulle testate delle trene il C.R. avrà un andamento continuo.



In caso contrario il cassio risultante presenterà delle cuspidi.



VERIFICHE A FESSURAZIONE

Nelle strutture precomprese un pericolo particolarmente indi-
dioso è rappresentato dalla corrosione degli acciai armaturici.

Questi infatti, in conseguenza delle elevate tensioni di
esecuzione e dei particolari procedimenti a cui sono sottoposti
in fase di produzione, sono particolarmente sensibili a fuo-
ri elettricità.

Per prevenire la corrosione bisogna limitare la fessurazione
per trazione e la microfessurazione per compressione.

La corrosione delle armature si risulta fortemente influenzata
dalla aggressività dell'ambiente e dalla frequenza
dei sozuchi.

- * base delle massime tensione registrata del calcestruzzo
nelle zone di trazione si può effettuare una suddivisione:
- fessi di precompressione

Prec.	Sezione	Tensione σ_{ls}	Esempio
Integrale	non fessurata	$\sigma_{ls} \leq 0$	Serbatoi amb mol aggressivit
limitate	non fessurata	$0 \leq \sigma_{ls} \leq f_{ct}$	Normale aggressività Edifici ordinari Via dotti autostrade
Particol	fessurata	-	Bassa aggressività

N.2 D.M. 14-02-82

3.2.10. Verifica della fessurazione per flessione

Nel caso di precompressione totale o di precompressione limitata, per le strutture collocate in ambiente aggressivo, zone marine o in presenza di agenti chimici, deve essere effettuata la verifica della sicurezza alla fessurazione.

Il coefficiente convenzionale di sicurezza alla fessurazione è il più piccolo moltiplicatore dei carichi di esercizio che induce tensioni di rottura a flessione del conglomerato, e per le strutture inflesse è dato dalla formula:

$$\eta_f = \frac{M_f}{M_e}$$

dove:


M_f momento che provoca la fessurazione, calcolato in base alla sezione omogeneizzata interamente reagente ed alla resistenza a trazione per flessione (vedi 2.1.2.);

M_e momento massimo di esercizio.

Il coefficiente convenzionale di sicurezza alla fessurazione non deve essere inferiore ad 1,2.

Nel caso di precompressione parziale si deve sempre effettuare la verifica delle aperture delle fessure secondo quanto indicato al punto 4.2.4.

ESEMPIO di Verifica a fessurazione



Per una trave rettangolare di base 0.3 m ed altezza 0.6 m precompresso con una forza $P = -1000 \text{ kN}$ applicata a 0,1 m dal fondo inferiore, calcolare il momento di decompressione e fessurazione se il calcestruzzo utilizzato è di classe $R_{ck} = 45 \text{ Mpa}$

$$P = 1000 \text{ kN} \quad y_P = -0,20 \text{ m} \quad b = 0,3 \text{ m} \quad h = 0,60 \text{ m}$$

$$R_{ck} = 45 \text{ Mpa}$$

Per un $R_{ck} = 45 \text{ Mpa}$ le caratteristiche di resistenza sono

$$\sigma_{etm} = 0.27 \sqrt[3]{R_{ck}}^2 = 0.27 \sqrt[3]{45^2} = 3.41 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{efm} = 1.20 \quad \sigma_{etm} = 3.41 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{ek} = 0.7 \quad \sigma_{efm} = 2.86 \text{ Mpa}$$

Le caratteristiche inerziali della sezione

$$A = 0.3 \times 0.6 = 0.18 \text{ m}^2$$

$$I = \frac{0.3 \times 0.6^3}{12} = 0.0054 \text{ m}^4$$

$$y_i = -0.3 \text{ m}$$

la tensione al fondo inferiore è fornita da σ_i^P

$$\begin{aligned}\sigma_i &= \frac{-P}{A} - \frac{P y_p}{I} y_i - \frac{M}{I} y_i \\ &= \sigma_i^P - \frac{M}{I} y_i\end{aligned}$$

$$\text{dove } \sigma_i^P = \frac{-P}{A} - \frac{P y_p}{I} y_i = -\frac{1000}{0.18} \frac{1}{10^3} + \frac{1000 \cdot -0.3}{0.0054} (-0.3) \frac{1}{10^3} = \\ &= -5.55 - 11.11 = -16.66 \text{ MPa}$$

E' il momento di decompressione

$$M_D = \sigma_i^P \frac{I}{y_i} = -16.66 \frac{0.0054}{-0.3} 10^3 = 255.88 \text{ kNm}$$

E' il momento di flessione $\times f_{ck}$

$$M_D = - (f_{ck} - \sigma_i^P) \frac{I}{y_i} = (2.86 + 16.66) \frac{0.0054}{-0.3} 10^3 = 357.58 \text{ KNm}$$

E' il momento di flessione $\times f_{cm}$

$$M_D = - (f_{ck} - \sigma_i^P) \frac{I}{y_i} = - (4.08 + 16.66) \frac{0.0054}{-0.3} 10^3 = 373.32 \text{ kNm}$$


Verifiche a TAGLIO

Gli elementi precompressi presentano, rispetto a quelli ordinari, un miglior comportamento nei confronti delle sollecitazioni taglienti.

Questo avviene per due motivi fondamentali:

INCLINAZIONE GRVI

- Nelle strutture a cavi post-tensionati, che rappresentano la maggior parte delle strutture precomprese, i cavi hanno un andamento curvilineo. La forza di precompressione ha una componente verticale, la quale sommarsi al taglio prodotto dai carichi esterni nel complesso riduce l'entità.



In generale il taglio risultante

$$V_r = V - P \sin \alpha$$



N.B. L'angolo α qui indicato è pensato come positivo e orario (l'opposto della mia convenzione)

e quindi la componente verticale (tagliente) di P
 è $-P \sin \alpha$

Precompressione


Corichi Esterne

T2



Azione Complessiva

- Tiro



- Esercizio

Tiro

All'effetto del tiro la precompressione cessa il suo valore massimo mentre i corichi esterni presenti sono solamente quelli dovuti al peso proprio

$$V_{T0} = V_g - P_0 \sin \alpha$$


Esercizio

In fase di esercizio la precompressione sussidietato le perdite di tensione mentre sono presenti oltre al peso proprio anche i sovraccorichi

$$V_{T00} = V_g + V_q - P_{00} \sin \alpha$$

- In generale al tiro sono dominante l'effetto delle precompressione mentre in esercizio le azioni esterne
- Per minimizzare l'ormettura a faglio si zicca il solle di α nelle testate delle travi egualando $V_{T0} = -V_r$

de variazione del taglio complessivo di progetto
si ha in generale ogni qualvolte ci sono delle componenti non ortogonali all'asse delle sezioni delle travi elementi ad altezza variabile



$$V_{sol} = V_{od} - V_{ecd} - V_{TD}$$

V_{od} = Taglio di progetto nella sezione


V_{ecd} = Componente // V_{od} delle forze agenti nelle zone compresse

V_{TD} = Componente // V_{od} delle forze agenti nelle zone tese

V_{ecd} V_{TD} positivi se concordi a V_{od}

Per elementi precompressi ECZ 4.3.2.4.5

$$V_{sol} = V_{od} - V_{pd}$$




V_{pd} = Componente // a V_{od} delle forze di precompressione e positiva se concorde con V_{od}

RIDUZIONE TENSIONI PRINCIPALI

T4

Per effetto delle precompressioni, in fase di esercizio, le sezioni risultate fette compresse. Per effetto del taglio residuo sono presenti delle tensioni tangenziali.



$$\sigma_2 = -\frac{1}{2} \sqrt{\sigma_m^2 + 4\tau^2} + \frac{\sigma_m}{2}$$

$$\sigma_1 = \frac{1}{2} \sqrt{\sigma_m^2 + 4\tau^2} + \frac{\sigma_m}{2}$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{\sigma_m}{\tau} -$$

Il valore delle imposte di trazione risultano ridotti rispetto al caso di sezione porzionata.

Verifica alle T.A.

T5

La normativa italiana impone di calcolare il valore teorico delle isotatiche di trazione, di compressione e di confrontarli con i limiti teorici di tiro ed in esercizio. Le tensioni tangenziali vanno calcolate in riferimento al taglio zidotto

TIRO

0.48 Re_{xj}

0.08 Re_{xj}

ESERCIZIO

0.38 Re_x

0.06 Re_x

Verifica alle S.L.U.

Indicando con $V_{sd} = V_{od} - V_{pd}$ il taglio zidotto la verifica impone che

$$V_{rd}^* = \min(V_{od}^*, V_{cd}^*) \geq V_{sd}$$

$$V_{od}^* = \alpha_w z^* f_{sd} \operatorname{ctg} \beta$$

$$V_{cd}^* = z^* b_w f_{ed} \frac{\operatorname{ctg} \beta}{1 + \operatorname{ctg} \beta}$$

dove con z^* si indica il braccio delle coppie interne riferito all'altezza utile zidotta

PRECOMPRESIONE DI SCHEMI IPERSTATICI

Considerazioni generali

- pur essendo lo schema autocineticato, nascono reazioni vincolari
- le reazioni vincolari prodotte dalla precompressione possono essere valutate col metodo delle forze



- le reazioni vincolari sarebbero nulle se il carico fosse disposto con eccentricità proporzionale al diagramma dei momenti nello schema iperstatico. Si parla in tale caso di "carico concordanter"



N.B. comunque il carico non può avere cuspidi

- la reale disposizione del carico si avvicinerà a questa; di conseguenza le reazioni vincolari sono minime

SEZIONI MISTE PRECOMPRESSE (VERIFICA)


Di seguito viene trattato il problema delle verifiche senza confrontare invece il progetto, di elementi complessi, per il numero notevole di parametri che entrano in gioco.

de precompressione miste si incontra generalmente

- ⊕ Solai con travetti prefabbricati P. e getto di calcestruzzo in opera



- ⊕ Ponti con travi precompresso con soletta di calcestruzzo gettata in opera




Vantaggi utilizzo set. mist.


- ▲ Eliminazione o riduzione di sartellature
gli elementi precompresso sono dimensionati per sopportare oltre il peso proprio anche il carico trasversale delle sole fesse fresche.
- ▲ Preparazione in stabilimento delle porte di manifattura (trave-travetto) che richiede la maggiore quantità di monodopere
l'elemento prefabbricato richiede la preparazione delle porte di cassettura più complesse e la disposizione della maggiore quantità di orniere.
- ▲ All'atto del tiro ed in esercizio si hanno due sezioni esistenti diverse
essendo minore la sezione da precomprimere si risparmia in fase di precompressione e quindi in acciaio ormonico
- ▲ Riduzione dei costi globali in conseguenza dei tempi di realizzazione ridotti e del trasferimento in stabilimento delle fasi lavorative più onerose

Verifica sezione mista precompresso

Consideriamo una sezione come riportata nella figura
successiva costituita da una nervatura precompresso
e una soletta gettata in opera



I. fase di T_{10} verso-precompresso solamente la
nervatura e questa sarà soggetta solo alle forze
di precompressione e al peso proprio



$$\left\{ \sigma_s = \frac{P_0}{A_0} - \frac{M_p}{I_0} Y_{s_0} - \frac{M_g}{I_0} Y_{s_0} \right.$$

$$\left. \sigma_i = \frac{P_0}{A_0} - \frac{M_p}{I_0} Y_{i_0} - \frac{M_g}{I_0} Y_{i_0} \right.$$


sMg

y_0 y_{i0} A_0 I_0 rappresentano le caratteristiche geometriche della sola sezione precompresso.

In questa fase si dovrà verificare che le σ_{s0} e σ_{i0} risultino inferiori dei valori limiti all'effetto del tiro.

Perdite di precompressione

Supponendo che le cadute di tensione avvengano tutte prima del getto delle solette la resistenza prima del getto sarà sottoposta oltre che al peso proprio anche alle forze di precompressione P_{oo}



$$\sigma_{s0} = \frac{-P_{oo}}{A_0} - \frac{M_{P_{oo}}}{I_0} y_{s0} - \frac{M_g}{I_0} y_{s0}$$

$$\sigma_{i0} = \frac{-P_o}{A_0} - \frac{M_{P_{oo}}}{I_0} y_{i0} - \frac{M_g}{I_0} y_{i0}$$


Questo stato tensionale sarà presente fino a quando non viene effettuato il getto delle solette.

getto delle solette


SKS

Nella fase del getto delle solette la sezione resistente rimane ancora la nervatura precompresso, mentre il calcestruzzo fresco costituisce solamente un carico per la nervatura stessa.

da sofficitazione M_g' generata dal calcestruzzo fresco variezza sezione. per sezione e dipenderà dell'eventuale presenza o meno di punteggiature.



Dal momento in cui avviene il getto se il peso del calcestruzzo viene fatto assorbire dalla nervatura si avrà




$$\sigma_{sg'} = -\frac{P_00}{A_0} - \frac{M_{P00}}{I_0} y_{s0} - \frac{M_g + M_g'}{I_0} y_{s0}$$



$$\sigma_{ig'} = -\frac{P_00}{A_0} - \frac{M_{P00}}{I_0} y_{i0} - \frac{M_g + M_g'}{I_0} y_{i0}$$

Successivamente alla press del getto delle solette ^{SH 6}
 la sezione resistente si modificherà e per i carichi
 che agiranno dopo il consolidamento contribuirà anche
 le solette




Le caratteristiche geometriche ed inerziali della sezione
 cambiano e quindi la posizione del barycentro
 passa da G₀ a G₀₀

In conseguenza delle diverse qualità del calcestruzzo
 e dei diversi tempi di maturazione si introduce
 un coefficiente di omogenizzazione

$$n = \frac{E_0}{E_i} > 1$$

Si omogenizza zippello
 il materiale più scadente

Indicando con I_{∞} il momento di inerzia di tutte le sezioni omogeneizzate



che massima tensione negli estremi superiori ed inferiori delle nervature

$$\sigma^2 = \frac{-P_0}{A_0} - \frac{M_p}{I_0} Y_{50} - \frac{M_g + M_g'}{I_0} Y_{50} - \frac{n M_q}{I_\infty} Y_{500}$$

$$\sigma^3 = \frac{-P_0}{A_0} - \frac{M_p}{I_0} Y_{10} - \frac{M_g + M_g'}{I_0} Y_{10} - \frac{n M_q}{I_\infty} Y_{100}$$

che massima tensione all'estremità delle rebiffe ss

$$\sigma^4 = \frac{M_q}{I_\infty} Y_{00}$$